

Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 07/2013

Descrizione punti di prelievo			Data	Aria °C	Acqua °C	Direzione vento	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione della corrente (gradi nord)	Intensità del vento (debole/ medio/forte)	Provenienza onde	Altezza onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Presenza piogge (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Esche-richia coli (UFC/ 100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/ 100ml)	* Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/L	* Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/gr di macroalga	* Altro fitoplancton tossico cellule/L	Conformità
75	IT011042018013	Fosso nuovo	08/07/2013	24	23	N	MOSSO	180	MEDIO	N	0,7	0,5	ASSENTE	ASSENTE	0	10	/	/	/	Conforme
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	08/07/2013	24	23	N	MOSSO	180	MEDIO	N	0,7	0,5	ASSENTE	ASSENTE	2	7	/	/	/	Conforme
30	IT011042018003	Tiro al piattello	08/07/2013	24	23	N	MOSSO	180	MEDIO	N	0,7	0,5	ASSENTE	ASSENTE	1	7	/	/	/	Conforme
28	IT011042018001	Bar Bonvini (chiosco)	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
75	IT011042018013	Fosso nuovo	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	conforme
30	IT011042018003	Tiro al piattello	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
31	IT011042018004	Primo cavalcavia	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
32	IT011042018005	Stazione ferroviaria (difronte)	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	10	10	/	/	/	Conforme
33	IT011042018006	Secondo cavalcavia	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
34	IT011042018007	Prima piattaforma	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
35	IT011042018008	Secondapiattaforma	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
36	IT011042018009	Casello ferroviario n° 196	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
37	IT011042018010	Casello ferroviario n° 197	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
38	IT011042018011	Distributore BP	23/07/2013	27	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme
39	IT011042018012	Colonia CIF	23/07/2013	28	26	NE	MOSSO	225	DEBOLE	NE	0,5	0,3	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme

in rosso =non conformità secondo il D.Lgs 116/2008

* I campionamenti di microalga tossiche vengono effettuati solo nei punti a rischio fino alla loro prima comparsa. I punti a rischio sono determinati dai seguenti fattori:

- 1) fondali ghiaiosi e rocciosi che favoriscono la presenza di macroalga bentoniche frondose;
- 2) piccole insenature circondate da barriere rocciose con un ricambio di acqua limitato che permette l'innalzamento della temperatura dell'acqua;
- 3) spiagge con consistente affluenza di bagnanti, con i requisiti di cui ai punti 1 e 2.

