

Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 09/2013

Descrizione punti di prelievo			Data	Aria °C	Acqua °C	Direzione vento	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione della corrente (gradi nord)	Intensità del vento (debole/ medio/forte)	Provenienza onde	Altezza onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Presenza piogge (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Esche-richia coli (UFC/ 100ml)	Enterococchi intestinali (UFC/ 100ml)	*Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/L	*Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/gr di macroalga	* Altro fitoplancton tossico cellule/L	Conformità	Balneabilità
28	IT011042018001	Bar Bonvini (chiosco)	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	1	/	/	/	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	1	/	/	/	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	2	/	/	/	conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
31	IT011042018004	Primo cavalcavia	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	1	/	/	/	Conforme	Idoneo
32	IT011042018005	Stazione ferroviaria (difronte)	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
33	IT011042018006	Secondo cavalcavia	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
34	IT011042018007	Prima piattaforma	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	2	/	/	/	Conforme	Idoneo
35	IT011042018008	Secondapiattaforma	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
36	IT011042018009	Casello ferroviario n° 196	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
37	IT011042018010	Casello ferroviario n° 197	5/9/13	23	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
38	IT011042018011	Distributore BP	5/9/13	24	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
39	IT011042018012	Colonia CIF	5/9/13	24	25	SE	MOSSO	315	MEDIO	SE	0,5	0,4	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	16/9/13	20	24	NO	MOSSO	135	MEDIO	NO	0,5	0,4	ASSENTE	PARZIALE	0	6	/	/	/	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	16/9/13	20	24	NO	MOSSO	135	MEDIO	NO	0,5	0,4	ASSENTE	PARZIALE	42	90	/	/	/	Conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	16/9/13	20	24	NO	MOSSO	135	MEDIO	NO	0,5	0,4	ASSENTE	PARZIALE	25	10	/	/	/	Conforme	Idoneo

in rosso =non conformità secondo il D.Lgs 116/2008

* I campionamenti di microalghe tossiche vengono effettuati solo nei punti a rischio fino alla loro prima comparsa. I punti a rischio sono determinati dai seguenti fattori:

- 1) fondali ghiaiosi e rocciosi che favoriscono la presenza di macroalghe bentoniche frondose;
- 2) piccole insenature circondate da barriere rocciose con un ricambio di acqua limitato che permette l'innalzamento della temperatura;
- 3) spiagge con consistente affluenza di bagnanti, con i requisiti di cui ai punti 1 e 2.