

Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma periodo: 08/2013

Descrizione punti di prelievo			Data	Aria °C	Acqua °C	Direzione vento	Stato del mare (caimo/mosso)	Direzione della corrente (gradi nord)	Intensità del vento (debole/ medio/forte)	Provenienza onde	Altezza onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Presenza piogge (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Esche-richia coli (UFC/ 100ml)	Entero-cocchi intestinali (UFC/ 100ml)	* Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/L	* Alga tossica Ostreopsis ovata cellule/gr di macroalga	* Altro fitoplancton tossico cellule/L	Conformità	Balneabilità
28	IT011042018001	Bar Bonvini (chiosco)	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	1	15	/	/	/	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	10	40	/	/	/	conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
31	IT011042018004	Primo cavalcavia	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
32	IT011042018005	Stazione ferroviaria (difronte)	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
33	IT011042018006	Secondo cavalcavia	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
34	IT011042018007	Prima piattaforma	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
35	IT011042018008	Secondapiattaforma	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
36	IT011042018009	Casello ferroviario n° 196	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
37	IT011042018010	Casello ferroviario n° 197	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
38	IT011042018011	Distributore BP	08/08/2013	29	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
39	IT011042018012	Colonia CIF	08/08/2013	30	27	SE	LM	315	DEBOLE	SE	0,1	0,1	ASSENTE	ASSENTE	0	0	/	/	/	Conforme	Idoneo
75	IT011042018013	Fosso nuovo	29/08/2013	21	25	NE	LM	225	DEBOLE	NE	0,1	0,3	ASSENTE	ASSENTE	5	32	/	/	/	Conforme	Idoneo
29	IT011042018002	Hotel Luca (PNI)	29/08/2013	21	25	NE	LM	225	DEBOLE	NE	0,1	0,3	ASSENTE	ASSENTE	14	58	/	/	/	conforme	Non Idoneo
30	IT011042018003	Tiro al piattello	29/08/2013	21	25	NE	LM	225	DEBOLE	NE	0,1	0,3	ASSENTE	ASSENTE	1	7	/	/	/	Conforme	Idoneo

in rosso =non conformità secondo il D.Lgs 116/2008

* I campionamenti di microalghe tossiche vengono effettuati solo nei punti a rischio fino alla loro prima comparsa. I punti a rischio sono determinati dai seguenti fattori:

- 1) fondali ghiaiosi e rocciosi che favoriscono la presenza di macroalghe bentoniche frondose;
- 2) piccole insenature circondate da barriere rocciose con un ricambio di acqua limitato che permette l'innalzamento della temperatura;
- 3) spiagge con consistente affluenza di bagnanti, con i requisiti di cui ai punti 1 e 2.