




**Dipartimento di Ancona-Servizio Acqua- U.O. Mare**

Via C. Colombo, 106 - 60127 Ancona  
Tel. 07128732766 Fax 07128732742  
Cod. Fisc. / Part. IVA 01588450427  
E-mail [fabio.principi@ambiente.marche.it](mailto:fabio.principi@ambiente.marche.it)



Al Sindaco del comune di: Falconara M.ma  
Piazza Carducci, 4-60015 Falconara M.(AN)

REGIONE MARCHE  
Servizio Infrastrutture, Trasporti e Energia  
P.F. Tutela delle Acque  
PO Qualità e Tutela delle Acque  
dott. chim. Luigi Bolognini  
Mail : [luigi.bolognini@regione.marche.it](mailto:luigi.bolognini@regione.marche.it);  
PEC: [regione.marche.tutelaacque@emarche.it](mailto:regione.marche.tutelaacque@emarche.it)

Al Responsabile  
Multiservizi s.p.a.  
Via del Commercio n. 29  
60131 Ancona

**OGGETTO: Balneazione D. Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 - Invio risultati per revoca del provvedimento di chiusura**

In riferimento alla vostra ordinanza sindacale preventiva n° 35 del 22/05/2015 si inviano, per i conseguenti tempestivi provvedimenti di revoca e l'informazione al pubblico, i risultati (riassunti di seguito in tabella) degli esiti analitici favorevoli successivi agli eventi di inquinamento, rilevati nelle acque di balneazione del Comune di Falconara Marittima, che attestano il ripristino della qualità delle acque di balneazione. Si allega tabella dei dati (si informa che tale elaborato contiene i dati riportati nei Rapporti di Prova relativi ai singoli punti campionati, conservati agli atti di questo Dipartimento).

Distinti saluti

IL Responsabile Servizio Acque  
Dott.ssa Paola Tombolesi

Allegato: Tabella risultati analitici propedeutici alla revoca del divieto alla balneazione.

## Analisi Balneazione comune di Falconara M.ma sversamento fognario del 25/07/2015

Descrizione punti di prelievo		Data del prelievo	Aria °C	Acqua °C	Direzione vento	Stato del Mare (calmo/ mosso)	Direzione della corrente (gradi nord)	Intensità del vento (debole/ medio/forte)	Provenienza onde	Altezza onde (m)	Intensità corrente (m/s)	Presenza piogge (assente/ lieve/ moderata/ presente)	Copertura nuvolosa (assente/ parziale/ totale)	Esche-richia coli (UFC/ 100ml)	Entero-cocchi intestinali (UFC/ 100ml)	Conformità	Balneabilità	
35	TT011042018008	Secondapiattaforma	25/7/15	26	28	N	CALMO	180	MEDIO	N	0.2	0.2	ASSENTE	PARZIALE	8000	5900	Non conforme	Temporaneamente non idoneo
36	TT011042018009	Casello ferroviario n° 196	25/7/15	26	28	N	CALMO	180	MEDIO	N	0.2	0.2	ASSENTE	PARZIALE	620	130	Non conforme	Temporaneamente non idoneo
30	TT011042018003	Tiro al piattalo	27/7/15	32	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	7	33	Conforme	Idoneo
31	TT011042018004	Primo cavalcavia	27/7/15	32	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	45	32	Conforme	Idoneo
32	TT011042018005	Stazione ferroviaria (di fronte)	27/7/15	32	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	52	57	Conforme	Idoneo
33	TT011042018006	Secondo cavalcavia	27/7/15	32	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	54	62	Conforme	Idoneo
34	TT011042018007	Prima piattaforma	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	72	45	Conforme	Idoneo
35	TT011042018008	Secondapiattaforma	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	69	47	Conforme	Idoneo
36	TT011042018009	Casello ferroviario n° 196	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	72	24	Conforme	Idoneo
37	TT011042018010	Casello ferroviario n° 197 s	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	4	32	Conforme	Idoneo
38	TT011042018011	Distributore BP	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	2	15	Conforme	Idoneo
39	TT011042018012	Colonia CIF	27/7/15	33	28	NO	CALMO	135	DEBOLE	NO	0.1	0.1	ASSENTE	PARZIALE	10	41	Conforme	Idoneo